

**CATEGORIA: MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE.**

## CARETA FOTOSENSIBLE ALLMAN PROFESSIONAL

### CODIGO

071354183825

REFERENCIA: 11HCA50P

### DESCRIPCIÓN:

- Es una careta de alta calidad, ideal para proteger los ojos y la cara de la persona de los riesgos de radiación provenientes de los procesos de soldadura. Posee sombra variable 9-13 ofrece una gran resistencia al calor y al impacto. Es ligera y ergonómica, brinda comodidad y seguridad permitiendo un gran confort, con un diseño atractivo e inigualable. Fácil de armar, oscurecimiento instantáneo, Protección contra rayos Ultra Violeta (UV) e Infrarrojos (IR). Gracias a su lente de auto oscurecimiento es perfecta para realizar actividades de Electrodo revestido, soldadura MIG/MAG, TIG (> 50Amp). Es una careta que los soldadores prefieren por su ergonomía, facilidad en su labor y efectividad en las horas hombre.



### CARACTERÍSTICAS:

- Lente de auto oscurecimiento con sombra ajustable de 9 - 13.
- Careta de soldadura liviana (420 gr)
- Ultra liviana.
- Protección UV/RI, hasta DIN 16 todo el tiempo
- Selección de función: soldadura o perforación.
- Tiempo de cambio luminoso a oscuro: 1/25 000 segundos.
- Tiempo de cambio: 0,1 - 0,9 s
- Protección completa de cara y cuello.
- Ajustes de sensibilidad y retardo que permiten adaptar el lente dependiendo del entorno de trabajo.
- Oscurecimiento instantáneo.
- No requiere de baterías, ya que se recarga con energía solar.
- Recargar 1hr al sol antes de usar.

### CERTIFICACIONES:

- EN166, EN175 y EN379 (Elementos de Protección Personal de Ojos y Cara con fines ocupacionales y educativos) Elementos de Protección Ocupacional o Educativo para los Ojos y Cara. Este estándar especifica los requerimientos de diseño, construcción, testeo y uso de los elementos de protección visual, incluyendo pruebas de resistencia a la penetración e impacto.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO :

- Las caretas deben almacenarse en un lugar fresco y seco.
- limpiar con un paño suave.
- No utilizar agentes químicos.
- Limpiar la careta después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.
- No guardarla con otros elementos que afecten su vida útil.

### APLICACIONES:

- Soldadura MIG/MAG, TIG (> 50Amp) y Electrodo revestido, Soldadura Arco Núcleo Fundente (FCAW), Metal Core, Plasma.



CATEGORIA: MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE.

## CARETA FOTOSENSIBLE ALLMAN PROFESSIONAL

### EMPAQUE:

- Individual.

### ADVERTENCIAS:

- No protege contra todos los peligros. Es necesario utilizar equipos de protección adicional para una cobertura ocular y protección total. Se debe usar en conjunto con gafas de protección. No protege contra todos los peligros. Aunque los lentes tengan una resistencia comprobada a los impactos, pueden quebrarse y fragmentarse y no proteger contra explosiones, escombros en el aire o impactos severos. No deben ser usados como medio de protección contra otros peligros, tales como temperaturas extremas, calor excesivo, polvo o nieblas transportadas por el aire, salpicaduras de líquidos, actividades deportivas y radiación óptica con alta energía. La responsabilidad del usuario es evaluar los tipos de peligros y los riesgos a los que se va a exponer y luego decidir sobre el producto adecuado de protección personal necesaria para cada caso.

### GARANTIA:

- Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a **contacto@allmansafety.com**; El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.