



11C25-9 GTS. IND. CAUCHO BICOLOR C-25 T.9

GUANTES INDUSTRIALES PROTEXION CALIBRE 25

**CARACTERISTICAS**

- Elaborados en látex de caucho centrifugado.
- Libres de defecto que afecten su uso y presentación.
- De color negro e interior naranja, satinados para dar mas brillo y suavidad.
- Con orillo en la manga que evita se desgarran.
- Diseño anatómico y forma curva en dedos para una fácil postura.
- Contienen una sustancia antibacterial que evita la propagación de las bacterias mas comunes.
- Labrado especial en palma y dedos para ofrecer un mejor agarre.
- Para ser utilizados en labores industriales, domésticas y agrícolas.
- Poca resistencia a disolventes orgánicos tales como varsol, thinner, ACPM, gasolina, etc.

**DIMENSIONES**

Cumple la norma  
NTC 1726

TALLA	ANCHO DE LA PALMA (mm)	CLASE DE GUANTE	CALIBRE MINIMO (ml/pulg)	LONGITUD (cm)
7	89 ± 5	Calibre 25	24 ± 1	30 ± 1
7½	95 ± 5			
8	100 ± 5			
8½	106 ± 5			
9	112 ± 5			

**PROPIEDADES TENSILES**

Cumple la norma  
NTC 444/445  
NTC 447

ANTES DE ENVEJECIMIENTO			DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	
RESISTENCIA A LA TENSION	ELONGACION A LA ROTURA	RESISTENCIA AL DESGARRE	VARIACION DE RESISTENCIA A LA TENSION	VARIACION DE ELONGACION A LA ROTURA
Mínimo 20 Mpa	Mínimo 600%	Mínimo 30KN/m	Máximo -25%	Máximo -20%

**PRESENTACION**

EMPAQUE	CLASE DE EMPAQUE	CONTENIDO
PRIMARIO	Bolsa de polipropileno impresa	1 par de guantes
SECUNDARIO	Bolsa de polietileno transparente	10 pares de guantes
TERCIARIO	Caja de cartón corrugado	Talla 7, 7½, 8, 8½, 9   100 pares

**CODIFICACION**

TALLA	CODIGO UNIDAD	SUBEMPAQUE	EMPAQUE
7	770 727036 400 1	1 770 727036 400 8	2 770 727036 400 5
7½	770 727036 401 8	1 770 727036 401 5	2 770 727036 401 2
8	770 727036 402 5	1 770 727036 402 2	2 770 727036 402 9
8½	770 727036 403 2	1 770 727036 403 9	2 770 727036 403 6
9	770 727036 404 9	1 770 727036 404 6	2 770 727036 404 3

**RECOMENDACIONES**

- Seleccione guantes convenientes para cada uso.
- Limpie los guantes con jabón suave, enjuague los con agua limpia y luego dejelos secar a temperatura ambiente en la sombra.
- Almacene los guantes en un lugar limpio, fresco, sin humedad y lejos de la luz solar directa (Temperatura inferior a 30°C)